


換気扇取付枠 寸法図

※付属の釘で木枠に固定します。



【 参考 】

ウェザーカバーが取り付けられている状態ですと、上部2ヶ所の固定が大変ですので、取付枠の釘穴をドリル等で大きくしてから皿ビスで固定すると良いです。